中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

（第十八批 2025年6月25日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3SN202506150056	延安市安塞区延长油田杏子川采油厂压裂返排液处理后水质不满足环评要求，5月份第三方检测机构检测报告显示悬浮物、总铁等指标严重超标。	延安市	涉及公共利益的生态环境问题	1.“压裂返排液处理后水质不满足环评要求”问题部分属实。该厂在安塞区境内共有两家压裂返排液处理站。其中，杏6186返排液处理站2024年12月取得环境影响报告书批复（延行审城环发〔2024〕193号），2025年4月4日开始调试设备，根据杏子川采油厂内部水质化验单显示，调试期间产生的废水符合《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）Ⅴ级标准；坪260返排液处理站2021年10月取得环境影响报告书批复（延行审城环发〔2021〕135号），2022年4月投入运行，2025年3月重新取得环境影响报告书批复（延行审城环发〔2025〕29号），2025年5月23日因设备检修停运至今。经查，该站在重新取得环评之前的检测数据虽然达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）标准，但部分检测数据存在不满足原环评要求的情况。 2.“5月份第三方检测机构检测报告显示悬浮物、总铁等指数严重超标”问题不属实。通过调取坪260返排液处理站5月份第三方检测机构检测数据、安塞区环境监测站监督性检测数据、杏子川采油厂内部水质化验数据，该站悬浮物、总铁等指标均未超标。因杏6186返排液处理站目前仍在调试期间，通过调取该站5月份杏子川采油厂内部水质化验数据，悬浮物、总铁等指标均未超标。	部分属实	严格落实相关企业生态环境保护主体责任，加强压裂返排液处置监管，动态化监测回注水水质。	6月16日，委托第三方检测机构对杏6186返排液处理站回注水进行监测，监测结果显示悬浮物、含油量符合（SY/T 5329-2022）Ⅴ级标准，总铁符合延长油田股份有限公司《油田采出水回注技术指标》（Q/YCYT J0301-2019）企业标准。鉴于坪260返排液处理站目前处于停运状态，待复工后委托第三方检测机构进行取样检测。	已办结	无